

## CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

FICHA: 05

### INFORMACIÓN

#### IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN: Molino de la Carrasca  
SITUACIÓN: Cerro de Esperilla  
REFERENCIA CATASTRAL: 36/16-05

#### DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA: Arquitectura de interés etnológico  
ÉPOCA: S. XVIII, con elementos medievales  
ESTILO: Popular

RESEÑA ESTILÍSTICA: Edificio de planta rectangular con cubierta a dos aguas y cerchas de madera sobre muros de piedra. Posteriormente se adosó otra nave con cubierta a un agua, formando una planta en "L". El edificio principal está adosado a una torre de fábrica de sillería, de probable origen medieval. El interior del edificio es de sillería, tanto las paredes como el suelo.

#### CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD: Privado  
USO ACTUAL: Residencial  
USO HISTÓRICO: Molino de aceite  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular  
PROTECCIÓN VIGENTE:

### PROTECCIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural

CATEGORÍA: Lugar de interés histórico y etnológico

ELEMENTOS DE INTERÉS-VALORES: Fachada, muros conformadores, torre, composición de huecos y cubierta

CRITERIO DE CATALOGACIÓN: Arquitectónico, escénico, histórico y etnológico

### DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS: Conservación, consolidación, restauración, rehabilitación

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Demolición, sustituciones, modificaciones o alteraciones de materiales, muros conformadores y espacios interiores

ELEMENTOS A CONSERVAR: Todo el conjunto

USO: Compatibles con el medio

